




**Foto 27**  
 Area demaniali soggette a ripascimento, con previsione di libera balneazione. Accesso pedonale, attraverso il sottopasso FF.SS., dalla Via Italia. Assenza di servizi a rete.



**Foto 28**  
 Area demaniali soggette a ripascimento, con previsione di libera balneazione. Accesso pedonale, attraverso il sottopasso FF.SS., dalla Via Italia. Assenza di servizi a rete.



**Foto 29**  
 Area demaniale soggetta a forte erosione in prossimità della foce del Torrente S.Trada. Accesso dalla strada che costeggia il torrente. Assenza di servizi a rete.



**Foto 30**  
 Area demaniale soggetta a forte erosione, con accesso privato dalla SS.18, già in concessione al Grande Albergo Miramare. Assenza di servizi a rete.